



Dieses Rundschreiben nimmt Bezug auf: MN 10189 - 11/13 de

Datum: 14.01.2014
 Autor: MS-SPG, Michael Rosner
 Tel.: +49 (0) 221 822 - 5469
 Fax: +49 (0) 221 822 - 15 - 5469

DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln (Porz-Eil)
 www.deutz.com

Motor Diagnose „HS Light Hardware“ als Xchange - Komponente

Zur langfristigen Sicherstellung der Service-Diagnose an EMR 1- und MVS-Steuergeräten, wird die HS Light Schnittstelle zukünftig nur noch als Austauschteil angeboten.

Für alle anderen Servicefälle bietet DEUTZ die Nachfolge-Hardware DECOM an.

Wichtig: Prüfung ob eine SERDIA 2010- Softwarelizenz zur HS Light Hardware registriert ist. Aktive Lizenzen werden nicht automatisch auf das Austauschteil übernommen.
Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall direkt Herrn Helmut Rückoldt (rueckoldt.h@deutz.com).

HS Light XC-Produktprogramm

Bezeichnung	TN Xchange	Lieferumfang	Cross Referenz	
			TN Neuteil	Lieferumfang
(AT-)Schnittstelle	0305 2080	Kompetenzlevel 2 (ohne USB-Kabel /CD)	0293 7692	Kompetenzlevel 2 (mit USB-Kabel/CD)
(AT-)Schnittstelle	0305 2081	Kompetenzlevel 3 (ohne USB-Kabel /CD)	0293 7693	Kompetenzlevel 3 (mit USB-Kabel/CD)

Altteile

Kompetenzlevel	Generation 1	Generation 2	aktuelle Generation
Level II	101 942	102 932	0293 7695
Level III	101 943	102 933	0293 7696

Erinnerung:

Durch das Produktionsende der HS Light Hardware läuft parallel die Funktionalität mit der Software SERDIA 2010 am 01.05.2015 aus! Bestellen Sie unbedingt frühzeitig ihre Ersatzhardware Decom um Diagnose und Service an DEUTZ Motoren sicherzustellen! Alle relevanten Informationen dazu finden Sie in MN 10189-11/13.

DEUTZ AG

Produktmanagement
 Originalteile und Betriebsstoffe
 i.A. Michael Rosner

Produktmanagement
 Xchange Motoren und Teile
 i.V. Christopher Bertram

Die Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Weitergabe dieser Unterlage ist – auch auszugsweise – untersagt.

Verteiler:
 Marketing:
 Service-Marketing